## ⑩日本国特許庁(JP)

· ⑩特許出願公開

## @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-198415

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月17日

C 21 D 1/10

1/10 9/08 9/28 Z 7047-4K

D 7047-4K A 7047-4K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

❷発明の名称

軸状ワークの高周波焼入方法

②特 顧 平2-332259

②出 頤 平2(1990)11月28日

個発 明 者

栢 原

正之

大阪府八尾市老原 4 丁目16番地 富士電子工業株式会社内

の出 願 人・

富士電子工業株式会社

大阪府八尾市老原 4丁目16番地

四代 理 人 弁理士 大西 孝治

## 男 柯 容

1. 発明の名称 軸状ワークの高周被焼入方法

## 2. 特許請求の疑囲

(2) 一輪部分の第1非被統入部分と他輪部分の 第1被統入部分からなる第1軸状ワークと、一輪 部分の第2非被統入部分と他輪部分の第2被統入 部分からなる第2軸状ワークとの高周被拡入方法 において、前記第1非被焼入部分、第1被焼入部分、第2被焼入部分は洗入部分を排入部分を換入部分を放弃した。また、1 では 2 被焼入の力を形成し、この未焼入り一クを形成し、この未焼入りに対応がある。 2 被焼入の力が焼入の力が増加がある。 2 を発力がある。 2 を表してがある。 2 を表してがある。 2 を表してがある。 2 を表してがある。 2 を表してがある。 2 を表してがある。 3 を表してがある。 4 を表してから。 5 を表してから、 5 を表している。 5 をましている。 5 をましている。 5 をましている。 5 をましている。 5 をましいる

# 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この発明は、複数の円筒状、円柱状またはその 他の形状の軸状ワークを、それらの一端近辺を残 して焼入する高周被焼入方法に関する。このよう なワークの例としては、ハンマの柄に用いる鋼管 を挙げることができる。すなわち、ハンマの柄の 内、儘が挿入固定される先端部分以外が焼入され ۵.

## く従来の技術>

従来、同形で一定長さの複数の綱管等のような 円筒状ワーク、棒鋼等のような円柱状ワーク、成 いは、ほぼ回転対称体の軸状ワーク等を、ワーク の一端近辺を残して統入する場合には、ワークを 1 個ずつ移動焼入、取いは、一発焼入によって被 焼入部分を焼入している。

## <発明が解決しようとする探題>

このようにワークを「個ずつ焼入するのは、極めて手間がかかる。

本発明は上記事情に鑑みて創案されたものであって、等長、同形で複数の円筒状または円柱状ワーク、戦いは、ほぼ回転対称体の軸状ワークを、ワークの一端近辺を残して焼入するに際し、手間のかからない高周波焼入方法を提供することを目的としている。

## <即題を解決するための手段>

上記問題を解決するために請求項1 の発明の軸 状ワークの高周彼続入方法は、同形、等長で複数 の円筒状または円柱状の軸状ワークをそれらの一 場近辺を残して焼入する高周波焼入方法において、 前記ワークの被焼入部分の長さの2倍の長さを有 する鞍形半開放型の両周波加熱コイルを、前記ワ ーク2個分の長さに切断した未焼入ワークの中央 部分に戦置し、次いでこの未焼入ワークを、 銀手方向を軸として回転しなから、高周波加熱コ イルに高周波電流を通電して加熱後冷却してから、 等長な2個のワークに切断分離する。

3

に載置し、次いで未焼入ワークを、その長手方向を軸として団転しながら、前記高同被加熱コイルに高周波電流を通電して第1 および第2 被焼入部分を加熱後冷却してから、第1 軸状ワークと第2 軸状ワークに切断分離する。

## <作用>

請求項1の発明においては、未焼入ワークの中央部分に高周波加級コイルを載置し、次いで未焼入ワークを、その長手方向を軸として回転しながら、高周波加热コイルに高周波電流を通電後冷却してから勢長な2個のワークに切断する。

被求項2の発明においては、未挽入ワークの第 1 および第2被挽入部分に商周被加熱コイルを載 置し、次いで未挽入ワークを、その長手方向を軸 として回転しながら、前配高周波加熱コイルに高 周波電流を通電して第1および第2被挽入部分を 加熱後冷却してから、第1軸状ワークと第2軸状 ワークに切断分離する。

## < 実施例 >

以下、図面を参照して本発明の実施例を税明す

8

同形で一定長さの多数の綱管を、それらの一端 近辺を残して焼入する場合を例にとって第1の実 施例の高周彼娩入方法を説明する。

第1図~第3図は本発明の第1の実施例の高周 被焼入方法の説明図であって、第1図および第2 図はそれぞれこの方法を実現できる高周被焼入装 置の正面説明図および第1図のA-A 総矢視斯函 説明図、第3図は網管の正面説明図である。

以下、第3図に示す全長 Lの鋼管1で、その一端近辺1mの長さmを除いた長さmの被決人部分1mを続入する場合について説明する。予め、鋼管1と同径で2 Lの長さに切断した複数の第1図に示す銀管2を準備しておく。

まず、高周彼加熱装置について説明する。

第1図において、3 は長手方向の長さが(2ℓ - 2m)である鞍形半開放型の高周波加熱コイル であって、長手方向の両端に形成された半円形部 3mの径は鋼管2 の径に対応するように選定されて いる。高周波加熱コイル3 には図示しないスペー サが取り付けられており、高周波加熱コイル3で 観管2を加熱するときには、高周波加熱コイル3 がこのスペーサを介して鋼管2 に載置される。4 は高周波加熱コイル3 によって加熱された鋼管2 に続入冷却液しを噴射するジャケットである。

次に、上記の高周被焼入装置によって、鋼管2 をその端部近辺を残して焼入する方法について説 明する。

個管2の阿蟾郎分を図示しないチャック等で把持後、図示しない高周波加熱コイル昇降装置によって高周波加熱コイル3を降下し、高周波加熱コイル3の長手方向の中央が調管2の中央に位置するように高周波加熱コイル3を鋼管2に設置する。

次いで、図示しないワーク回転装置によって鋼管2をその長手方向を軸として回転しなから、高周波加熱コイル3に高周波電流を所定時間通常する。その後、ジャケット(から冷却液)を鋼管2に噴射して鋼管2を洗入する。

次いで、前記商周波加熱コイル昇降装置によって高周波加熱コイル8を上昇させてから、前配チ

+ック等を弛め綱管2を取り外す。そして、鋼管 2を中央部分で切断することによって、一端部分 laの長さnを残して長さnの被抗入部分lbが焼入 された2本の鋼管1をえる。

同様の焼入を順次他の鋼管2 に対して行うこと によって多数の鋼管1 をえることができる。

次に、第2の実施例の高周波統入方法を、2種類の設付値状ワークを対象として説明する。

第4図〜第8図は本発明の第2の実施例の高周 被続入方法の説明図であって、第4図、第5図お よび第6図はそれぞれこの方法を実現できる高周 被焼入装置の正面説明図、平面説明図および第4 図のB-B線矢視断面説明図、第7図および第8 図はそれぞれ段付軸状ワークおよび他の段付軸状 ワークの正面説明図である。

第7図に示すように、回転対称体で全長pの段付軸状ワーク(第1軸状ワーク)10は、長さqの 被焼入部分12(第1被焼入部分)と長さ p-qの 非焼入部分11(第1非焼入部分)とからなっている。また、第8図に示すように、回転対称体で全

7

長r の段付軸状ワーク (第2軸状ワーク) 20は、 長さr の被焼人部分22 (第2被焼人部分) と長さ r-s の非焼人部分21 (第2 非焼人部分) どから なっている。なお、被焼入部分12および22の直径 は、この場合では等しいものとする。

第4図に示すように、段付軸状ワーク10と20が、 被焼入部分12と22の端部において当接されて一体 化されているのと同形状の未焼入の軸状ワーク70 を、予め形成しておく。

30は被焼人部分12と22に対応する1つの鞍形半開放型の高周坡加熱コイルであり、40は加熱された被焼人部分12と22に冷却板しを嗅射するジャケットである。

ワーク70の被焼入部分12および22に高周波加熱コイル30を戦闘し、ワーク70をその長手方向を輸として図示しない回転装置によって回転させなから、高周波加熱コイル30に所定時間高周波電流を通電後、ジャケット40から冷却液」を噴射して破焼入部分12および22を焼入する。この後、ワーク70の被焼入部分12と22の境界部分を切断して設付

8

帕状ワーク10および20をえる。

上記いずれの実施例においても、最後の工程で 切断してえられた焼入済みワークの端部には、第 9 図向に示すように、軸状ワークの端面まで均一 な硬化暦101 が形成されている。

上配実施例の方法によらないで従来のとおり、 軸状ワークを1個ずつ一端近辺を残して焼入する 場合には、通常、このようにワークの嫡面にまで 均一な硬化層を形成することは極めて困難であっ て、第9図(のに示すように、深すぎる硬化層103 が形成されて焼き割れが生じたり、或いは、第9 図(のに示すように、不完全な硬化層104 が形成さ れることが多い。

従って、深すぎたり、不完全である硬化層の形成を避けるために、第9図的に示すように、意図的にワークの韓面近辺に焼逃げ部分102を形成することもあるが、そのようなことをしなくても、本実施例の方法によれば、ワークの韓面まで所望の均一な硬化層を形成できる利点がある。

なお、ワークの上記した焼人後においても、焼

入してない部分にいろいろな加工ができることは 勿論である。

<発明の効果>

以上説明したように、 請求項1の発明の高周波 焼入方法は、同形、 等長で複数の円筒、円柱状ま たは軸状ワークの被焼入部分の長さの2倍の最大 を有する鞍形半開放型の1個の高周波加快コイル を用いて、ワーク2個分の長さに切断した未焼入 ワークの中央部分を焼入後、 等長な2個のワーク に切断する。 従って、1回の焼入作業で2個のワーク を挽入することできるので、 従来の高周波焼 入方法に比べて焼入作業の手間が少なくなる。

また、精求項2の発明の高周被統入方法は、被 焼入部分と非被統入部分とからなる2種類のワークの被洗入部分の論部同士を当接して2種類のワークが一体化した形状の未続人の軸状ワークを形成し、この未焼入ワークの被焼入部分に対応する1個の高周被加熱コイルを用いてこの被烧入部分を烧入後、被焼入部分の境界を切断して2種類のワークをえる。従って、1回の焼入作業で2種類 のワークを焼入することできるので、従来の高周 披焼入方法に比べて焼入作業の手間が少なくなる。

また、何れの発明の高周波焼入方法においても、 ワークの切断された嫡面まで均一な硬化層が形成 されている利点がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図は本発明の第1の実施例の高周 被焼入方法の説明図であって、第1図および第2 図はそれぞれこの方法を実現できる高周被焼入装 置の正面説明図および第1図のA-A線矢視断面 観明図、第3図は鋼管の正面説明図である。

第4 図~第8 図は本発明の第2 の実施例の高周 被焼入方法の説明図であって、第4 図、第5 図お よび第6 図はそれぞれこの方法を実現できる高周 被焼入装置の正面説明図、平面説明図および第4 図のB-B線矢視断面説明図、第7 図および第8 図はそれぞれ設付軸状ワークおよび他の段付軸状 ワークの正面説明図である。

第9図(A)~(4)はワークの協部分に形成される硬化圏の説明図である。

1 1

1、2・・・鋼管、1a・・・一端部分、1b・・・被焼入部分、3・・・高周被加熱コイル、10、20・・・段付軸状ワーク、11、21・・・非被焼入部分、12、22・・・被焼入部分、30・・・高周被加熱コイル。

特許出願人 富士電子工業株式会社 代理人 弁理士 大 西 孝 治 1 2





